


フィルター交換後と新品のフィルター比較

1年使用後にフィルター交換を実施した、フィルターの汚損状況



1. 異物除去フィルターは建物の水道管の基に設置してあります。
2. カーボンフィルターは、各住戸のメーターボックス内、水道メーターの二次側に設置してあります。
3. フィルターの比較は、各左側が新品。右側が一年使用後のフィルターです。